

区分：

号機	5 号機	
件名	変圧器防油堤内のひび割れ等	
不適合の概要	8 月 22 日、5 号機変圧器防油堤内において、底版部に下記のようなひび割れを確認。  その他、目地の開き、陥没を確認。	
安全上の重要度 / 損傷の程度	< 安全上の重要度 > 安全上重要な機器等 / <u>その他設備</u>	< 損傷の程度 > ☐ 法令報告要 ☒ 法令報告不要 ☐ 調査・検討中
対応状況	・ 防油堤については、これまでに 1 , 2 , 3 , 4 , 7 号機に損傷があることをお知らせ済みです。 ・ 5 号機については、今回砂利抜きを行い、底版部の確認を行いました。 ・ 残る 6 号機については、8 月末迄に砂利抜きを行い調査する予定です。 < 参考 > 油漏えいについては、1 , 2 , 3 号機について地中に漏えいしたと判断し、お知らせ済みです。4 , 5 , 6 , 7 号機についてはサンプリング調査を行います。	